



SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
"SFÂNTUL PANTELIMON"
BUCUREȘTI

Șos. Pantelimon 340-342
Sector 2, București
CP. 021659
Tel: (+40)21.255.40.99,
Tel/Fax: (+40)21.255.40.25
www.urgentapantelimon.ro



În seara zilei de 16 aprilie 2026, în jurul orei 16:00, instalația de oxigen a Spitalului Clinic de Urgență "SFÂNTUL PANTELIMON" a fost avariata succesiv în urma unor intervenții intenționate asupra rezervorului de oxigen din curtea unității.

Personalul medical a acționat de urgență și a asigurat administrarea oxigenului pacienților prin sistemele de backup, astfel încât niciun pacient nu a avut de suferit și nu au fost discontinueți ale activității medicale.

În toată această perioadă conducerea spitalului a acționat coerent cu Departamentul Situatii de Urgenta, Ministerul Sanatatii, Primăria Sectorului 2, Sectia 9 Politie si Pompieri.

Sistemul de oxigen principal al spitalului a fost repus în funcțiune la aproximativ 10 și 20 minute de la constatarea fiecărei avarii.

Spitalul Clinic de Urgență " SFÂNTUL PANTELIMON" condamnă ferm acest act și a implementat măsuri suplimentare de securitate pentru prevenirea unor incidente similare.

Conducerea spitalului colaborează în totalitate cu autoritățile pentru clarificarea împrejurărilor care au permis acest act.